

Distribuição de Condição das Vias (Ruas Únicas)



1. Listagem de Ruas Avaliadas (Ordenado por Condição)

| Nome da Rua                                                    | Condição          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rua Dom Pedro IV                                               | Reparação Urgente |
| Avenida Oliveira Zina                                          | Muitos Buracos    |
| Rua das Lousas [ver Ocorrência #2]                             | Muitos Buracos    |
| Avenida Doutor Fernando Melo                                   | Alguns Buracos    |
| Circular Regional Exterior do Porto (CREP) [ver Ocorrência #4] | Alguns Buracos    |
| Praceta da Primavera                                           | Alguns Buracos    |
| Rua Cesário Verde                                              | Alguns Buracos    |
| Rua Doutor Mário Cal Brandão                                   | Alguns Buracos    |
| Rua Gandra do Paciência                                        | Alguns Buracos    |
| Rua Mário Cal Brandão                                          | Alguns Buracos    |
| Rua da Primavera [ver Ocorrência #1]                           | Alguns Buracos    |
| Rua de Couce                                                   | Alguns Buracos    |
| Rua do Conde Ferreira                                          | Alguns Buracos    |
| Rua do Mercado                                                 | Alguns Buracos    |
| Autoestrada de Trás-os-Montes e Alto Douro [ver Ocorrência #3] | Perfeito          |
| Avenida António Marques de Oliveira                            | Perfeito          |
| Avenida Emídio Navarro                                         | Perfeito          |
| Avenida dos Descobrimentos                                     | Perfeito          |
| Praceta do Mosqueiro                                           | Perfeito          |



|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Rua Dom Luís I                                        | Perfeito |
| Rua Eduardo Joaquim Reis Figueira [ver Ocorrência #5] | Perfeito |
| Rua Visconde Oliveira do Paço                         | Perfeito |
| Rua da Cabecinha                                      | Perfeito |
| Rua da Furna                                          | Perfeito |
| Rua das Pedreiras                                     | Perfeito |
| Rua do Mosqueiro                                      | Perfeito |
| Rua do Norte                                          | Perfeito |
| Rua do Padrão                                         | Perfeito |
| Travessa Doutor Neto                                  | Perfeito |
| Travessa da Rua do Norte                              | Perfeito |



## 2. Detalhe de Ocorrências e Fotos

### Ocorrência #1 - Local: Rua da Primavera (OSM #None)



### Ocorrência #2 - Local: Rua das Lousas (OSM #54664577)

Observações: Buraco registado a 20 de fevereiro



### Ocorrência #3 - Local: Autoestrada de Trás-os-Montes e Alto Douro (OSM #568686225)





## Ocorrência #4 - Local: Circular Regional Exterior do Porto (CREP) (OSM #151266883)

Observações: Buraco grande



## Ocorrência #5 - Local: Rua Eduardo Joaquim Reis Figueira (OSM #1305796015)

