



Distribuição de Condição das Vias (Ruas Únicas)

Perfeito		1
Alguns Buracos		1
Muitos Buracos		0
Reparação Urgente		0

1. Listagem de Ruas Avaliadas (Ordenado por Condição)

Nome da Rua	Condição
Circular Regional Exterior do Porto (CREP) [ver Ocorrência #1]	Alguns Buracos
Rua do Padrão	Perfeito



2. Detalhe de Ocorrências e Fotos

Ocorrência #1 - Local: Circular Regional Exterior do Porto (CREP) (OSM #151266883)

Observações: Buraco grande

